Işıkser Isıtma Soğutma

IŞIKSER
OTO RADYATÖR

+90 (332) 251 02 82
omerisikser@gmail.com
Zafer Sanayi Güven Caddesi Narin Sokak No:17
Selçuklu KONYA Selçuklu / Konya / Turquía

Año de fundación	Número de empleados	Área abierta m2
2005	0-5	0

Responsables de la empresa

BAYRAM IŞIKVERİR
Dueño de la compañía
omerisikser@gmail.com
507 (82) 7 4 4 77

HÜSEYİN IŞIKVERİR
ADMINISTRACIÓN
hisikverir@gmail.com
+90 (507) 827 44 77

Marcas

IŞIK-SER

Productos

Producto
TANQUE DE RADIADOR DE AGUA SCANIA R450
GTIP
870891

Producto
TANQUE DE RADIADOR
GTIP
870891

Producto
DEPÓSITO INTERCAMBIADOR MERCEDES-BENZ AXOR
GTIP
870891

Işıkser Isıtma Soğutma

IŞIKSER
OTO RADYATÖR

+90 (332) 251 02 82
omerisikser@gmail.com
Zafer Sanayi Güven Caddesi Narin Sokak No:17
Selçuklu KONYA Selçuklu / Konya / Turquía

Año de fundación	Número de empleados	Área abierta m2
2005	0-5	0

Productos

Producto
DEPOSITO INTERCAMBIADOR MERCEDES-BENZ AXOR

GTIP
870891

Producto
TANQUE DE RADIADOR DE AGUA SCANIA R500

GTIP
870891