Ümit Yedek Parça ve Otom. Tic. Ltd. Şti.

Freenco
Brake Caliper Repair Kits

+90 (332) 341 03 03
info@freenco.com
freenco.com/.en
Büyükkayacık Mh. Ankara Cd. No: 294 / 1-G, 42280 SELÇUKLU / Konya / Turquía

Año de fundación
2000

Número de empleados

Sobre nosotros

Hayatın olmazsa olmazı kırık ve dökükler, neyse ki bazı şeylerin tamiri var. Biz de bu tamir işlerinde size alt yapı hazırlıyoruz. Treyler, otobüs, kamyon, yarı römork araçlar için yedek parça temininizi karşılıyoruz.
Üretimimizin %80 'ini ihracata %20'sini ise iç pazara sunan ve ürün grubu olarak; Knorr tipi, Meritor tipi, Wabco tipi, Haldex tipi, BPW tipi, SAF tipi, Iveco tipi ve z-cam tipi kaliper tamir takımları üretimi yapan bir firmayız. Tamir takımlarımızı CE, Gost-R'ye uygun olarak titizlikle üretmekteyiz.
Ürünlerimiz hammaddeden piyasaya sunulmasına kadar üretim, pazarlama ve lojistik faaliyetler; ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi standardı şartları ışığında Freenco markası, müşterisi ile buluşmaktadır.

Responsables de la empresa

Nurettin Akbaş
Empresa persona autorizada

info@freenco.com
+90 (332) 341 03 03

Certificados de calidad

CE

ISO 9001:2008 Sistema de manejo de calidad

Marcas

FREENCO

Países a los que exportamos

República Popular Democrática de Corea, Rusia, República Islámica de Irán, Kazakhstan, países europeos

Países de los que importamos

República Popular Democrática de Corea, Rusia, República Islámica de Irán, Kazakhstan, países europeos

Productos

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830

Producto
Kit de reparación de cáliper

GTIP
870830

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830

Ümit Yedek Parça ve Otom. Tic. Ltd. Şti.

Freenco
Brake Caliper Repair Kits

+90 (332) 341 03 03
info@freenco.com
freenco.com/.en
Büyükkayacık Mh. Ankara Cd. No: 294 / 1-G, 42280 SELÇUKLU / Konya / Turquía

Año de fundación
2000

Número de empleados

Productos

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830

Producto
Equipo de Reparación de Caliper

GTIP
870830