

Işıkser Isıtma Soğutma

IŞIKSER
OTO RADYATÖR

+90 (332) 251 02 82
omerisikser@gmail.com
Zafer Sanayi Güven Caddesi Narin Sokak No:17
Selçuklu KONYA Selçuklu / Konya / Turquie

Année de création.	Nombre d'employés.	Surface ouverte
2005	0-5	m2.

Responsables d'entreprise.

BAYRAM IŞIKVERİR Propriétaire d'Entreprise	omerisikser@gmail.com 507 (82) 7 4 4 77
HÜSEYİN IŞIKVERİR DIRECTION	hisikverir@gmail.com +90 (507) 827 44 77

Marques

IŞIK-SER

Produits



Produit
RÉSERVOIR DE RADIATEUR D'EAU SCANIA R450
GTIP
870891

Produit
RÉSERVOIR DE RADIATEUR
GTIP
870891

Produit
RÉSERVOIR DE REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE MERCEDES-BENZ
GTIP
870891

listofcompany
KONYA TİCARET ODASI
KONYA CHAMBER OF COMMERCE
Türkiye



Işıkser Isıtma Soğutma

IŞIKSER
OTO RADYATÖR

+90 (332) 251 02 82
omerisikser@gmail.com
Zafer Sanayi Güven Caddesi Narin Sokak No:17
Selçuklu KONYA Selçuklu / Konya / Turquie

Année de création.	Nombre d'employés.	Surface ouverte
2005	0-5	m2.

Produits

Produit
RÉSERVOIR DE REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE MERCEDES-BENZ

GTIP
870891

Produit
RÉSERVOIR DE RADIATEUR D'EAU SCANIA R500

GTIP
870891